

# Urząd Miasta Kalisza – samoocena dostępności architektonicznej budynków, w których prowadzona jest podstawowa działalność i/lub obsługa interesantów (uwzględnianych w Raporcie o stanie zapewnienia dostępności)

## 1. Siedziba Główna –Ratusz, Główny Rynek 20

### Obsługa klientów

Siedziba Ratusza w Kaliszu mieści się w budynku przy ul. Główny Rynek 20.

### Miejsca parkingowe

Wokół budynku nie znajduje się parking dla klientów. Parkingi umieszczone są w uliczkach dochodzących do Głównego Rynku. Są na nich wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Przy ul. Zamkowej oraz Kanonickiej w sąsiedztwie budynku Ratusza znajdują się po dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Przy ul. Mariańskiej znajdują się dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz przy ul. Łaziennej znajdują się dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na ul. Śródmiejskiej przy Głównym Rynku wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Przy ul. Świętego Stanisława mieści się duży ogólnodostępny parking, gdzie wyznaczone są cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na ul. Rzeźniczej wyznaczone jest jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością (odległość miejsc parkingowych od wejścia do ratusza to ok. 70-100 m).

### Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem umieszczonym od strony ulic Łaziennej i Kanonickiej, korzystając z platformy. Po prawej stronie wejścia do platformy na słupku jest dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego przywołujący pracownika. W pobliżu wejścia umieszczone są ławki umożliwiające odpoczynek.



### Drzwi wejściowe do budynku


Drzwi wejściowe do budynku przy wejściu dla osób ze szczególnymi potrzebami otwierają się automatycznie. Drzwi wejściowe przy wejściu głównym nie otwierają się

automatycznie, przy drzwiach jest domofon.



### Wewnątrz budynku

Klienci z niepełnosprawnością ruchową na parterze przy wejściu z windą korzystają z podjazdu, dostając się na poziom parteru. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Zamontowana jest winda osobowa umieszczona po prawej stronie od wejścia przeznaczonego dla osób z problemami w poruszaniu, a po lewej stronie od wejścia głównego. Klienci również mogą skorzystać z pętli indukcyjnej umieszczonej przy stanowisku portiera na poziomie parteru. Przy wejściach do każdego pokoju/gabinetu po stronie klamki umieszczone są tabliczki z numerem danego pokoju/gabinetu wykonane metodą Braille. W budynku znajduje się koc ewakuacyjny (pomiędzy 2. a 3. piętrem), ułatwiający ewakuację osób z ograniczeniami ruchu.





### **Toaleta dla osób z niepełnosprawnością**

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze. Toaleta umieszczona jest po prawej stronie od wejścia do budynku przeznaczonego dla osób ze szczególnymi potrzebami ruchowymi, a z drugiej strony budynku Ratusza od wejścia głównego do budynku.



**Budynek Ratusza jest obiektem zabytkowym i podlega ochronie konserwatorskiej.**

Budynek został objęty audytem z dostępności architektonicznej oraz z dostępności informacyjno-komunikacyjnej w dniach 14–15 marca 2023 r. wykonanym przez „NTGroup. Systemy Informatyczne”.

W dniu 28 lutego oraz 20 marca 2025 r. dokonano samooceny dostępności obiektu.

### **Wnioski:**

Budynek częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowe wejście z tyłu budynku dedykowane osobom z niepełnosprawnościami wyposażone w podnośnik platformowy. W portierni/ informacji zainstalowana i oznaczona pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Winda umożliwia komunikację pionową w budynku pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

## **2. Budynek przy ul. Kościuszki 1a wraz z Biurem Obsługi Interesanta**

### **Obsługa klientów**

Biuro Obsługi Interesanta UM mieści się w Kaliszu w budynku przy ul. Kościuszki 1a.

## Miejsca parkingowe

Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów. Jest na nim wyznaczone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością, drugie miejsce w odległości ok. 20 m. Ponadto w sąsiedztwie budynku przy ul. Krótkiej znajduje się jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

## Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym (Biuro Obsługi Interesanta), mieszczącym się na poziomie chodnika. Po prawej stronie od wejścia umieszczona jest ławka umożliwiająca odpoczynek.




## Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku dwuetapowe rozsuwane, otwierają się automatycznie.

## Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Drzwi do sali otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Po prawej stronie od wejścia umieszczona jest winda osobowa. Uwaga: winda nie posiada systemu dźwiękowego. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów przy stanowisku informacji oraz w Biurze Świadczeń Rodzinnych. W punkcie informacji znajduje się również stanowisko obsługujące platformę języka migowego on-line. W Biurze Obsługi Interesanta (BOI) znajduje się informacja wizualno-dźwiękowa. W BOI znajduje się dodatkowe stanowisko dla interesantów z regulowaną wysokością.



Przy wejściach do każdego pokoju/gabinetu po stronie klamki umieszczone są tabliczki z numerem danego pokoju/gabinetu wykonane metodą Braille. Na początku i końcu ciągów komunikacyjnych pionowych-schodów umieszczone są pola uwagi w postaci punktów wypukłych, a stopnie na początku i końcu ciągu oznaczone są na krawędzi antypoślizgową taśmą w kontrastowym kolorze. W budynku znajduje się koc ewakuacyjny (pomiędzy 3. a 4. piętrem), ułatwiający ewakuację osób z ograniczeniami ruchu. W budynku umieszczony jest wizualno-dźwiękowy system ewakuacyjny.

#### **Toaleta dla osób z niepełnosprawnością**

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze w Biurze Obsługi Interesanta (BOI). Toaleta umieszczona jest na końcu BOI na wprost od wejścia do budynku.

Budynek został objęty audytem w dniu 28 stycznia 2022 r. przez „InvestHR Cezary Urbański” w ramach projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego”.

W dniu 13 marca 2025 r. dokonano samooceny dostępności obiektu.

## **Wnioski:**

Budynek częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku z poziomu terenu (wejście B – Biuro Obsługi Interesanta). W informacji BOI zainstalowana i oznaczona pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Winda umożliwia komunikację pionową w budynku pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami (z wyjątkiem dostępu do pomieszczeń zajmowanych przez gońców oraz informatyków). Szerokość drzwi na poszczególnych piętrach budynku biurowego wynosi poniżej 90cm w świetle i nie pozwala na dostęp do pomieszczeń osobom poruszającym się na wózkach.

### **3. Budynek C, ul. Kościuszki (archiwum i biuro rzeczy znalezionych)**

W dniu 17 marca 2025 r. dokonano samooceny dostępności obiektu.

## **Wnioski:**

Budynek częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak dostępności do pierwszego piętra.

### **4. Budynek przy ul. Jasna 2**

#### **Obsługa klientów**

W budynku mieści się Wydział Edukacji oraz Wydział Geodezji i Kartografii. Nie ma wyznaczonego miejsca do obsługi interesanta.

#### **Miejsca parkingowe**

Przed budynkiem znajduje się parking. Jest na nim wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością po lewej stronie od wejścia głównego.

#### **Wejście do budynku**

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwe jest z poziomu chodnika pokonując łagodny podjazd prowadzący do windy pionowej zlokalizowanej po lewej stronie od wejścia głównego. Przed wejściem głównym umieszczony jest stopień, który nie jest oznakowany dla osób niedowidzących i słabowidzących. Po prawej stronie od wejścia umieszczona jest ławka umożliwiająca odpoczynek. Przy wejściu głównym umieszczona jest tabliczka informacyjna wskazująca windę.



### **Drzwi wejściowe do budynku**

Drzwi wejściowe do budynku są dwuetapowe. Drzwi zewnętrzne nie otwierają się automatycznie, są dwuskrzydłowe umożliwiające przejazd wózka. Drzwi wewnętrzne otwierają się automatycznie.

### **Wewnątrz budynku**

Budynek posiada windę pionową i pozbawiony jest barier architektonicznych. Przy wejściach do każdego pokoju/gabinetu po stronie klamki umieszczone są tabliczki z numerem danego pokoju/gabinetu wykonane metodą Braille. Na początku i końcu ciągów komunikacyjnych pionowych – schodów umieszczone są na krawędzi taśmy antypoślizgowe w kontrastowym kolorze. W budynku umieszczony jest wizualno-dźwiękowy system ewakuacyjny.



### **Toaleta dla osób z niepełnosprawnością**

Brak sanitariatu przystosowanego do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością.

W dniu 12 marca 2025 r. dokonano samooceny dostępności obiektu.

## **Wnioski:**

Budynek częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

### **5. Kancelaria Rady Miasta Kalisza, Villa Calisia, Al. Wolności 4**

#### **Obsługa klientów**

W budynku mieści się: na parterze Sala Ślubów oraz na 1. piętrze Kancelaria Rady Miasta.

#### **Miejsca parkingowe**

Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking. W bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczone jest 1 miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

#### **Wejście do budynku**

Do wejścia głównego prowadzą schody (6 stopni) z poziomu chodnika. Po lewej stronie od wejścia głównego umieszczone są ławki umożliwiające odpoczynek. Do wejścia bocznego od strony rzeki do Kancelarii Rady Miasta z poziomu chodnika prowadzą schody (4 stopnie i kolejne 2 stopnie po wejściu do budynku).



#### **Drzwi wejściowe do budynku**

Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Brak dzwonka przywołującego pracownika.

#### **Wewnątrz budynku**

Sala Ślubów znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego do budynku. Drzwi do sali nie otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku na poziomie parteru nie ma barier budowlanych. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w budynku. Na 1 piętrze w pomieszczeniu po prawej stronie od klatki schodowej znajduje się stanowisko obsługujące platformę tłumacza języka migowego on-line. Przy wejściach do każdego pokoju/gabinetu po stronie klamki umieszczone są tabliczki oznaczeniowe wykonane metodą Braille. Brak oznaczeń początku i końca ciągów komunikacyjnych pionowych-schodów. W budynku brak windy pionowej umożliwiającej poruszanie między poziomami.



### **Toaleta dla osób z niepełnosprawnością**

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Toaleta umieszczona jest po lewej stronie od wejścia głównego do budynku.

**Budynek Villi Calisia jest obiektem zabytkowym i podlega ochronie konserwatorskiej.**

W dniu 24 lutego 2025 r. dokonano samooceny dostępności obiektu.

### **Wnioski:**

Budynek niedostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

## **6. Biuro Cmentarza Komunalnego, ul. Poznańska 183–187**

### **Obsługa klientów**

Siedziba mieści się w budynku Biura Cmentarza Komunalnego (pierwsze pomieszczenie po prawej stronie od wejścia).

### **Miejsca parkingowe**

Wokół budynku znajduje się duży parking dla klientów. Przed budynkiem biura brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością mieszczą się w okolicach bramy głównej cmentarza (4 stanowiska). Ponadto osoby z niepełnosprawnością mogą wjechać na teren cmentarza swoim pojazdem po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze. Wjazd na teren cmentarza jest możliwy w godzinach od 8.00 do 15.45 od poniedziałku do piątku.

### **Wejście do budynku**

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem z poziomu chodnika, bez barier architektonicznych. Po lewej stronie wejścia umieszczona jest ławka umożliwiająca odpoczynek.



### **Drzwi wejściowe do budynku**

Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Brak dzwonka przywołującego pracownika.

### **Wewnątrz budynku**

Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Obsługa klientów odbywa się w pomieszczeniu po prawej stronie od wejścia głównego. Klienci również mogą skorzystać z pętli indukcyjnej oraz z usługi tłumacza języka migowego on-line.



### **Toaleta dla osób z niepełnosprawnością**

Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością i umieszczona jest po lewej stronie od wejścia do budynku.

W dniu 21 lutego 2025 r. dokonano samooceny dostępności obiektu.

### **Wnioski:**

Budynek częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

## **7. Biuro Schroniska dla Zwierząt, ul. Warszawska**

### **Obsługa klientów**

Na teren schroniska klienci mogą dostać się bramą przy której umieszczony jest na wysokości ok. 1,5 metra po prawej stronie dzwonek przywołujący pracownika schroniska. Siedziba mieści się w budynku biura schroniska (kontener).

### **Miejsca parkingowe**

Na terenie schroniska brak jest wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Ogólnodostępny parking mieści się na terenie schroniska po lewej stronie od głównej bramy, wzdłuż boksów dla zwierząt.

### **Wejście do budynku**

Budynek biura nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem mieści się stopień i występuje różnica poziomów. Po prawej stronie wejścia mieści się ławka umożliwiającą spoczynek. Teren przed biurem schroniska jest utwardzony i wybrukowany.



### **Drzwi wejściowe do budynku**

Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Brak dzwonka przywołującego pracownika.

### **Wewnątrz budynku**

Wewnątrz budynku nie występują różnice poziomów oraz brak jest udogodnień dla osób z niepełnosprawności.

### **Toaleta dla osób z niepełnosprawnością**

Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością i umieszczona jest w odrębnym budynku za biurem schroniska.

W dniu 21 lutego 2025 r. dokonano samooceny dostępności obiektu.

### **Wnioski:**

Obiekt niedostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

## **8. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1**

### **Obsługa klientów**

Obsługa Interesanta mieści się w budynku na parterze. Biuro umieszczone jest za salą warsztatową po prawej stronie korytarza.

### **Miejsca parkingowe**

W pobliżu budynku znajduje się parking ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością.

### **Wejście do budynku**

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym, mieszczącym się na poziomie chodnika.

### **Drzwi wejściowe do budynku**

Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Szerokość drzwi umożliwia na swobodny wjazd osób na wózkach. Brak dzwonka przywołującego pracownika.

### **Wewnątrz budynku**

COP znajduje się na poziomie parteru gdzie występuje różnica poziomu posadzki –1 stopień oznaczony kontrastową taśmą. Przy występującej różnicy mieści się podjazd z nawierzchnią antypoślizgową i kontrastową. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w COP. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osób na wózkach.

### **Toaleta dla osób z niepełnosprawnością**

W COP znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Toaleta umieszczona jest w korytarzu po prawej stronie na wprost sali warsztatowej za podjazdem między różnicami poziomów.

W dniu 17 lutego 2025 r. dokonano samooceny dostępności obiektu.

### **Wnioski:**

Budynek dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku z poziomu terenu. COP zlokalizowany na jednej kondygnacji z różnymi poziomami – zapewniony dostęp do poziomów przez podjazd wewnętrzny. WC dostosowane do ON. Ciągi komunikacyjne o wymaganej szerokości od 1.0 m do 1,5 m. Przeszklenia kontrastowane czarnymi szprosami.